

1 COVERUP



Je vodouředitelná dvousložková barva na bázi pryskyřice. Může být aplikována přímo na jakýkoli povrch bez základního nátěru. Vhodné pro všechny pokoje v interiéru:

- Různé soudržné, čisté, suché povrchy bez mastnoty
- Stěny, podlahy, nábytek, pracovní desky a sanitární předměty
- Dlaždice, obklady, kamenina, smalt a kov
- Přírodní nebo barevné omítky, cement a beton (vyzrálý po dobu nejméně 2 měsíců)
- Přírodní dřevo (bez mastnoty), dřevotříska, laminát, kov, hliník, nerezová ocel



Není vhodné pro:

- Vápenné barvy, tropické dřevo s oleji např. teak
- Měkké podlahy jako linoleum
- Silikon, plasty a akryl



COVERUP je k dispozici v následujících obalech:

0,25 L na +/- 2,5 m² 0,5 L na +/- 5m²
(některé odstíny jsou k dispozici pouze v obalu 0,25 L)
 Vydutnost se může lišit v závislosti na podkladu
 Testy vydutnosti byly provedeny při pokojové teplotě 20°C.
 !!! Při skladování nesmí teplota klesnout pod 5°C !!!



PŘÍPRAVA:

V obalu COVERUP najdete:

Potřebujete:

- Nádobu složky A barevná pryskyřice
- Nádobu složky B tvrdidlo

- Flockový lakovací váleček 65mm nebo 110mm (doporučujeme pravidelně měnit váleček, abyste dosáhli co nejlepších výsledků)
- 1x čistou špachtli
- 1 x pár ochranných rukavic, čisté boty a sítku na vlasy /čepici

Obal (velká nádoba) slouží pro smíchání obou složek a musí být očištěna od prachu



PŘÍPRAVA POVRCHU:

1. Pro lepší přilnavost nátěru povrch obruste jemným brusným papírem č. 240. Poté prach vysajte a povrch důkladně očistěte.

2. Povrch odmastěte acetonem

- Všechna kování musí být odstraněna před aplikací barvy na pracovní desky a sanitární předměty. Aby byl povrch vodotěsný, musí být všude natřen.
- Dlaždice, obklady a různé desky musí být před použitím COVERUP zcela očištěny acetonem. Spáry by měly být vyčištěny kovovým kartáčem.
- V případě nutnosti aplikace vyrovnávací hmoty na bázi cementu na povrch, je nutné ji před aplikací COVERUP nechat minimálně dva měsíce zaschnout.
- Nepoužívejte podlahové čisticí prostředky, mýdla nebo technický benzín, protože tyto výrobky mohou zanechávat neviditelnou a mastnou vrstvu, která časem poškozuje přilnavost barvy.



PŘÍPRAVA BARVY:

1. Nalijte celý obsah nádoby A (barevná pryskyřice) do dodané míchací nádoby a dobře promíchejte čistou špachtlí nebo míchátkem dokud nezískáte tekutou a homogenní hmotu
2. Přidejte obsah nádoby B (tužidlo) a znovu míchejte, dokud není směs homogenní
3. Míchejte po dobu 5 minut. Nezapomeňte seškrábnout složky ze stěn a pořádně promíchejte obě složky i na dně nádoby. Obě složky musí být pořádně promíchány.
4. Před aplikací nechte hmotu 5 minut odpočívat



Doba zpracovatelnosti je 1,5 h.
 Po uplynutí této doby již není barva použitelná a nesmí se s ní dále pracovat.

Pokud máte natírat malé plochy, smíchejte pouze to co potřebujete např. 100ml je dostačující pro plochu 1m² a smíchejte 50% složky A (50ml) a 50% složky B (50ml).
 Doporučená okolní teplota při přípravě a zpracování COVERUP je mezi 14°C a 25°C.
 Poznámka pro metalické odstíny: aby se předešlo stopám po válečku, měly by větší plochy jak 1m² stříkány stříkáací pistolí (tlak nejméně 8 barů)



APLIKACE:

COVERUP se aplikuje flockovým pěnovým válečkem nebo stříkáací pistolí (viz. PŘÍPRAVA BARVY):

- Aplikujte COVERUP okamžitě jako klasickou barvu bez základního nátěru
- Při aplikaci dejte pozor, aby se vrstvy nekřížily
- Hmotu dobře rozetřete (flockovým pěnovým válečkem), aby nedošlo ke stékání a tvorbě kapek
- Některé materiály mohou vyžadovat aplikaci více vrstev např. je-li podklad porézny nebo má tmavý odstín. V tomto případě musí být dodržena doba schnutí mezi vrstvami 6 hodin.
- Doba schnutí je 24 hodin při teplotě 20°C.

Naradí okamžitě očistěte vodou před jeho uschnutím.



Nezapomeňte pracovat v bezprašném prostředí.



TIPY:

- Chcete-li získat stejný odstín, při nákupu více plechovek věnujte pozornost číslu šarže výrobku, která by měla být stejná.
- Během aplikace a schnutí chraňte barvu před sluncem, abyste předešli riziku žloutnutí.
- Pro lepší výsledek doporučujeme před aplikací druhé vrstvy povrch přebrousit pomocí brusného papíru o zrnitosti č.400.
- Suché na dotek: 3 hodiny
- Doba schnutí mezi vrstvami: 6 hodin
- Doba schnutí: 24 hodin
- Při nižších teplotách se doba schnutí prodlužuje. V zimě se doba schnutí může až zdvojnásobit.
- Příklady aplikací a instruktážní video najdete na www.decoresino.cz
- Po 24 hodinách schnutí nezapomeňte použít COVERUPFINISH dle vašeho výběru pro ochranu povrchu a dosažení požadovaného vzhledu.

Dovozce:

SPEKTROS s.r.o. | Dejvická 267/28, 160 00 Praha 6 | E: info@spektros.cz | T: +420840776777 | www.spektros.cz